

类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)		限制范围
	序号	名称	名称	编号(含年号)	
煤炭	1.1	采样	商品煤样人工采取方法	GB/T 475-2008	
			煤炭机械化采样: 第1部分 采样方法	GB/T 19494.1-2004	
	1.2	煤样的制备	煤样的制备方法	GB/T 474-2008	
			煤炭机械化采样: 第2部分 煤样的制备	GB/T 19494.2-2004	
	1.3	全水分	煤中全水分的测定方法	GB/T 211-2017	只用空气干燥法
	1.4	空气干燥基水分	煤的工业分析方法	GB/T 212-2008	只用空气干燥法
	1.5	灰分	煤的工业分析方法	GB/T 212-2008	
	1.6	挥发分	煤的工业分析方法	GB/T 212-2008	
	1.7	固定碳	煤的工业分析方法	GB/T 212-2008	
	1.8	全硫	煤中全硫的测定方法	GB/T 214-2007	只用“4库伦滴定法”
	1.9	氢含量	煤中碳和氢的测定方法	GB/T 476-2008	只用“4电量-重量法”
	1.10	发热量	煤的发热量测定方法	GB/T 213-2008	只用“8.4自动氧弹热量计法”
1.11	煤灰熔融性	煤灰熔融性的测定方法	GB/T 219-2008	只用“7.1.1.2封碳法”	
1.12	可磨性指数	煤的可磨性指数测定方法 哈德格罗夫	GB/T 2565-2014		